



Общество с ограниченной ответственностью  
«Торгово-монтажная компания «ФОРС-сервис»  
ИНН 1658151360 КПП 165801001 ОГРН 1131690079850  
420039, РТ, г. Казань, ул. Восход, д. 43, помещение 5  
тел: +7(966)240-96-67; +7 (966)240-96-73

## Ремонт чиллеров

Наименование	Стоимость, руб.	Примечание
<b>Диагностика чиллера</b>		
Диагностика чиллера (холодильной установки) до 30 кВт	От 5 000 до 8 000	Цена зависит от мощности, марки чиллера
Диагностика чиллера (холодильной установки) от 31 до 1500 кВт	От 8 000 до 60 000	Цена зависит от мощности, марки чиллера
<b>Ремонт компрессора чиллера</b>		
Демонтаж компрессора чиллера (холодильной установки)	От 3 000 до 25 000	Цена зависит от мощности компрессора, сложности доступа к оборудованию
Монтаж компрессора чиллера (холодильной установки)	От 10 000 до 50 000	Цена зависит от мощности компрессора, сложности доступа к оборудованию
Капитальный ремонт винтового компрессора	От 25 000 до 450 000	В стоимость входит замена подшипников и сальников
Перемотка обмоток статора электродвигателя компрессора	От 3 000 до 6 000	Цена указана за кВт
Проверка масла на кислотность	От 1 500 до 3 500	Цена зависит от мощности чиллера
Полная замена масла в компрессоре	От 8 000 до 18 000	Цена зависит от мощности чиллера
<b>Ремонт испарителя чиллера</b>		
Демонтаж кожухотрубного испарителя холодильной машины	От 10 000 до 45 000	Цена указана для работ без сохранения фреона в системе
Монтаж кожухотрубного испарителя холодильной машины	От 25 000 до 75 000	Цена зависит от мощности чиллера
Капитальный ремонт кожухотрубного испарителя	От 500 000 до 1 500 000	В стоимость входит замена трубок и опрессовка теплообменника
Химическая промывка испарителя	От 35 000 до 55 000	Цена зависит от мощности чиллера
<b>Ремонт фреоновых конденсаторов</b>		
Замена теплообменника конденсатора (алюминиевой панели)	От 5 000 до 25 000	Цена указана без сохранения фреона в системе, без вакуумирования и заправки хладагентом. Зависит от сложности доступа
<b>Ремонт фреоновых контуров</b>		
Поиск и устранение утечки фреона	От 1 500 до 15 000	Цена зависит от сложности доступа к месту утечки
Эвакуация фреона	От 120 до 350	Цена указана за кг эвакуируемого фреона
Промывка контура системы	От 3 500 до 25 000	Используется фреон R141b
Многократное вакуумирование фреонового контура	От 15 000 до 45 000	Цена зависит от мощности чиллера

Опрессовка фреонового контура азотом	От 3 500 до 10 000	Система находится под избыточным давлением 24 часа
Заправка фреонового контура хладагентом	От 4 000 до 19 000	Цена зависит от мощности чиллера
<b>Ремонт гидравлических контуров</b>		
Демонтаж/монтаж водяного насоса	От 5 000 до 25 000	Цена зависит от мощности чиллера
Ремонт насоса	От 5 000 до 35 000	В стоимость входит замена подшипников, сальников и торцевых уплотнений
Замена запорной арматуры водяного контура	От 3 000 до 12 000	Цена зависит от мощности чиллера
<b>Пусконаладочные работы</b>		
Пусконаладка чиллера	От 8 000 до 45 000	Цена зависит от мощности чиллера
<b>Прочие работы, не вошедшие в перечень</b>		
Пайка теплообменника конденсатора (алюминиевая панель)	В работу входит опрессовка панели	
Чистка конденсаторного блока	<p>Для расчета стоимости выполнения работ просим обращаться к нашим менеджерам по контактному телефону либо оставить запрос, а также переходить по клику в мессенджер WhatsApp:  <a href="https://wa.me/79662409633">https://wa.me/79662409633</a></p>	
Замена ТРВ		
Замена фильтра-осушителя, масляного фильтра		
Замена контроллера, блока управления ТРВ		
Замена реле протока воды, давления воды		
Замена контакторов, плавкий вставок, трансформаторов		
Замена аварийного термостата		

\*предложение не является публичной офертой